

国家文物局

文物保函〔2020〕990号

国家文物局关于安徽省2021年度全国重点文物保护单位文物保护项目（不含安防消防防雷）计划的批复

安徽省文物局：

你局《关于审批2021年度安徽省国保单位保护项目计划书的请示》（皖文物保〔2020〕32号）收悉。

一、根据安徽省近年来全国重点文物保护单位文物保护项目实施情况和2021年度项目需求，经研究，我局同意孙家城遗址南城垣局部段落保护加固等27项文物保护项目计划，暂不同意汤和墓本体保护等29项文物保护项目计划，不予受理禹会村遗址国家考古公园智慧景区项目建设等4项不属于2021年度全国重点文物保护单位文物保护项目计划申报范围的申请（详见附件）。白蚁防治项目不需申报年度计划，相关技术方案由你局审批。

二、请你局按照我局《关于进一步优化文物保护项目审批的通知》（文物保发〔2016〕25号）的要求，指导相关单位编制列入年度计划的项目方案并履行相应核准程序后实施。

三、上述列入年度计划的项目应充分考虑后续使用需求，增

强各类保护措施针对性。修缮完成后，请你局督促地方统筹规划，有序做好文物建筑的开放利用与合理使用，避免“一锁了之”。

专此函复。

- 附件：1. 安徽省 2021 年度全国重点文物保护单位保护项目
（不含安防消防防雷）计划同意实施项目名单
2. 安徽省 2021 年度全国重点文物保护单位保护项目
（不含安防消防防雷）计划暂不同意实施项目名单
3. 安徽省 2021 年度全国重点文物保护单位保护项目
（不含安防消防防雷）计划不予受理项目名单



公开形式：依申请公开

抄送：本局办公室

文物保函〔2020〕990号附件

安徽省2021年度全国重点文物保护单位保护项目（不含安防消防防雷）计划

同意实施项目名单

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
1	孙家城遗址	孙家城遗址南城垣局部段落保护加固	保护加固	南城墙垮塌危险段落	应加强前期勘察，明确病害范围、成因及风险程度，根据保护规划要求，严格控制工程规模与内容，制定合理有效的保护措施，以现状加固修缮为主，避免采取墙体修复和化学保护措施。同时，加强日常管理和维护，确保文物安全。暂不同意东、西城垣保护加固项目，待南城垣保护项目竣工后，客观评估实施效果，适时申报东、西城垣保护项目。	安徽省文物局
		寿春城遗址——黄家孤堆东汉墓回填保护	防护	已发掘黄家孤堆东汉墓	应加强前期勘察和考古研究，明确回填范围、措施，做好信息记录、表面防水、场地排水和地表标识。	安徽省文物局
3	寿春城遗址	寿春城遗址——战国窑址回填保护	防护	已发掘战国窑址		安徽省文物局
4	明中都皇故城及皇陵石刻	明中都皇故城宫城内环境整治（三期）	环境整治	明中都皇故城宫城内区域	应严格控制项目范围和干预程度，按照明中都皇故城及皇陵石刻保护规划与国家考古遗址公园建设需要，抓紧实施宫城内环境整治项目，切实改善遗址所在区域环境条件。三期工程应重点做好绿化景观设计，涉及遗址标	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
					识展示内容应根据考古工作结果明确展示思路，另行报批。广场、道路、配套设施、基础设施等建设项目应按照涉建项目要求另行报批。	
5	汪由敦墓石刻	汪由敦墓石刻修缮	保护修缮	汪由敦墓石刻	应深化前期勘察研究，检测分析石材材质和雕凿方式，对保存环境进行监测，明确病害分布范围、特点、成因，做好前期试验，为保护修复方案设计提供数据支撑。应结合本次修缮对墓地范围进行适当的环境整治，改善文物保存环境。	安徽省文物局
6	垓下遗址	垓下遗址西北段（城垣及护城河）本体保护	保护修缮	垓下遗址西北段（城垣及护城河）	应加强考古研究和专项勘察，厘清城垣及护城河分布范围、保存现状，进一步明确病害范围、类型、程度；严格控制项目范围和程度，城垣回填补夯应以解决结构稳定性问题为主，河岸加固应做好场地随形整治和环境恢复。 应充分评估河道对遗址本体的危害，明确水利部门河道管理和文物保护权责关系，并要求地方政府落实主体责任，加强日常巡查和管理，确保文物安全。	安徽省文物局
7	双墩遗址	双墩遗址本体保护展示（一期）	保护展示	双墩遗址本体	应抓紧实施已批复立项春秋墓一号墓、二号墓保护修缮项目及标识系统建设项目，待春秋墓一号墓、二号墓保护修缮项目竣工验收后，评估项目效果和存在问题，调整优化技术路线，适时启动双墩遗址本体保护展示项目。	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
8		双墩遗址(含双墩春秋墓)围栏防护	防护	双墩遗址保护范围	应加强前期考古工作,根据保护工作需要,合理确定防护范围,并避免围栏建设对遗址文化层造成破坏;防护围栏应简洁大方,与遗址及周边环境风貌相协调。同时,应要求地方人民政府落实主体责任,加强日常巡查和管理工作,确保遗址安全。	安徽省文物局
9	禹会村遗址	禹会村遗址围栏防护	防护	禹会村遗址保护范围	应加强前期考古工作,根据保护工作需要,合理确定防护范围,并避免围栏建设对遗址文化层造成破坏;防护围栏应简洁大方,与遗址及周边环境风貌相协调。应要求地方人民政府落实“四有”工作,按照禹会村考古遗址公园建设需求,抓紧解决土地属性流转等问题,为公园建设顺利开展提供条件。	安徽省文物局
10		禹会村遗址环境整治(二期)	环境整治	龙山遗址东部片区	应抓紧实施已批复立项禹会村遗址环境整治一期项目,待一期项目竣工验收后,客观评估项目效果和存在问题,调整优化技术路线,适时启动环境整治二期项目。基础设施建设有关项目应按涉建项目要求另行申报。	安徽省文物局
11	寿县古城墙	寿县古城墙西南段石堤驳岸修缮	保护修缮	寿县古城墙西南段石堤驳岸	应坚持最小干预原则,严格控制工程范围和工程量,以解决结构安全和后期不当改造为主要目标。加强前期勘察,厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等,明确病害程度、范围及成因。尽可能保存各时代有价值的历史信息。审慎论证植被清理的必要性。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的,不应更换。	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
12	屯溪镇海桥	屯溪镇海桥修缮	保护修缮	屯溪镇海桥	抓紧开展抢救性修缮工作，在确保结构安全的前提下，最大限度保存文物价值，注意做好旧构件整理、编号和续用。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，注意核实桥墩掏蚀情况。需进行桥梁结构、防洪等方面的专项论证。	安徽省文物局
13	大阜潘氏宗祠	大阜潘氏宗祠维修	保护修缮	大阜潘氏宗祠	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决漏雨、木构件糟朽为主要目标。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。	安徽省文物局
14	休宁登封桥	休宁登封桥本体维修	保护修缮	休宁登封桥	抓紧开展抢救性修缮工作，探查桥墩、海堰等处的保存情况，重点解决结构隐患，不应过度扩大修缮范围。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等。需进行桥梁结构、防洪等方面的专项论证。	安徽省文物局
15	三阳洪氏宗祠	三阳洪氏宗祠修缮	保护修缮	三阳洪氏宗祠	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决梁架歪闪、糟朽为主要目标。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
16	巴慰祖宅	巴慰祖宅修缮	保护修缮	巴慰祖宅	<p>应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决梁架糟朽、墙体倾斜为主要目标，注意同步做好虫害调查和防治。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。</p>	安徽省文物局
17	洪坑牌坊群及洪氏家庙	洪氏家庙修缮	保护修缮	洪氏家庙	<p>应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决木构件糟朽为主要目标。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。</p>	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
18		洪坑牌坊群修缮	保护修缮	洪坑牌坊群	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决牌坊结构隐患和周边地面排水问题为主要目标。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。暂不同意开展石材表面清理、防风化处理，可结合本次修缮开展石质文物科技保护局部前期试验。	安徽省文物局
19	西递村古建筑群	西递村古建筑群居安堂修缮	保护修缮	西递村古建筑群居安堂	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决木构件糟朽为主要目标，注意同步做好虫害调查和防治。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。	安徽省文物局
20	黄山登山古道及古建筑	黄山登山古道及古建筑听涛居修缮	保护修缮	黄山登山古道及古建筑听涛居	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决屋面漏雨、木构件糟朽为主要目标，注意同步做好虫害调查和防治。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因，核查基础稳定性和排水系统。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
21		黄山登山古道及古建筑松谷庵修缮	保护修缮	黄山登山古道及古建筑松谷庵	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决墙体倾斜为主要目标，注意同步做好虫害调查和防治。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因，核查基础稳定性和排水系统。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。	安徽省文物局
22	休宁同安堂	休宁同安堂修缮	保护修缮	休宁同安堂	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决木构件糟朽为主要目标。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。	安徽省文物局
23	屏山舒氏祠堂	屏山舒氏祠堂修缮	保护修缮	屏山舒氏祠堂光裕堂、百善厅、咸宜堂	应坚持最小干预原则，严格控制工程范围和工程量，以解决梁架糟朽为主要目标。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等，明确病害程度、范围及成因。不应以恢复至某一特定历史时期为目标，尽可能保存各时代有价值的历史信息。风化、碎裂砖石构件不影响结构和使用的，不应更换。综合考虑文物建筑后续利用方式，做好装修、基础管线、展示利用等的衔接。	安徽省文物局

序号	国保单位名称	项目名称	项目性质	项目范围	建议	方案核准机关
24	黄山摩崖石刻群	黄山温泉区摩崖石刻及碑刻修缮	保护修缮	黄山温泉区摩崖石刻及碑刻	暂不同意修缮荣光堂。 应深化前期勘察研究，检测分析石材材质和雕凿方式，对保存环境进行监测，明确病害分布范围、特点、成因，做好前期试验，为保护修复方案设计提供数据支撑。 应探查驳岸、海堰及其基础的保存情况，重点解决结构隐患，不应过度加固。加强前期勘察，厘清历史沿革、形制、材料、工艺做法等。需进行防洪等方面的专项论证。	安徽省文物局
25	池河太平桥	池河太平桥上下游驳岸修缮	保护修缮	池河太平桥上 下游驳岸	工程定位为现状整修，并贯彻最小干预原则。 重点开展桥体稳定性检测，同时加强前期勘察，查找历史图纸，明确原有做法特征和历史修缮状况，并据此提出有针对性的保护措施。 加强涡河一桥交通管制措施，降低车流量，确保文物安全。 做好桥体日常保养维护和稳定性监测。	安徽省文物局
26	涡河一桥	涡河一桥本体保护修缮	保护修缮	涡河一桥本体	工程定位为现状整修，并坚持最小干预原则，重点做好屋面、外檐、内外墙体保护修缮。 加强前期勘察，查找历史图纸，明确原有做法特征和历史修缮状况；明确病害范围、性质、程度，并进一步界定干预范围与手段，坚持原工艺、原材料、原结构、原形制。	安徽省文物局
27	老芜湖海关旧址	老芜湖海关旧址建筑本体保护修缮	保护修缮	老芜湖海关旧址 建筑本体	工程定位为现状整修，并坚持最小干预原则，重点做好屋面、外檐、内外墙体保护修缮。 加强前期勘察，查找历史图纸，明确原有做法特征和历史修缮状况；明确病害范围、性质、程度，并进一步界定干预范围与手段，坚持原工艺、原材料、原结构、原形制。	安徽省文物局

安徽省 2021 年度全国重点文物保护单位保护项目（不含安防消防防雷）计划

暂不同意实施项目名称单

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
1	汤家墩遗址	汤家墩遗址保护修缮	项目区域现状为农田并有大量建构构筑物占压，环境整治内容庞杂、实施范围过大，用地性质和土地权属不清楚，项目缺乏可操作性。建议加快推进保护规划编制工作，统筹并有序地开展文物保护单位工程，基础设施建设项目要求另行报批。应要求地方人民政府落实主体责任，抓紧解决土地属性流转等问题，加强日常巡查和管理，确保文物安全。应明确汤家墩遗址保护展示整体思路，分区分阶段实施，增强可操作性。突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
2	明中都皇故城 及皇陵石刻	明中都皇故城观星台遗址保护展示	项目范围内考古工作尚未开展，且实施范围和干预程度过大，未说明项目的必要性与可行性。建议现阶段做好考古工作，为科学确定文物保护展示工作提供依据。突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
3		明中都皇故城圜丘遗址保护展示		
4		明中都皇故城考古遗址公园城墙游客防护围栏设施建设	未说明项目实施的必要性。应加强遗址日常管理，充分评估城墙顶部向游客开放游览的可行性和文物影响，建议现阶段做好城墙遗址本体保护，避免游客踩踏直接破坏城墙本体。突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
5	凌家滩遗址	凌家滩遗址养鸡台生活区保护展示	项目区域现状为农田，且考古工作尚未完成，遗址性质与内涵不清，工程技术路线有待进一步论证。建议加强考古研究工作，	

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
6		凌家滩遗址石家圩生活区、凌家滩村东生活区保护展示	结合凌家滩遗址保护规划要求和考古遗址公园建设需求，科学确定凌家滩遗址保护展示思路，做好项目储备，分区分阶段实施，增强可操作性。	
7		凌家滩遗址石头圩生活区、中鸡梗生活区保护展示	应要求地方人民政府落实主体责任，抓紧解决土地属性流转等问题，加强日常巡查和管理，突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
8	双墩遗址	双墩遗址（含双墩春秋墓）环境整治（二期）	项目范围和干预程度过大，未说明项目实施的紧迫性和必要性。应抓紧实施已批复立项双墩遗址（含双墩春秋墓）环境整治一期项目，待一期项目竣工验收后，客观评估项目效果和存在问题，调整优化技术路线，适时启动环境整治二期项目。公共卫生间等设施建设应按照涉建项目要求另行报批。	
9	禹会村遗址	禹会村遗址龙山文化遗存前期研究及预防性保护	应正确理解预防性保护理念，根据禹会村国家考古遗址公园建设需要，合理确定项目储备和年度重点任务，避免贪大求全。项目内容繁杂，实施范围和技术路线不清楚，应进一步明确项目内容、保护对象和实施范围，说明拟建堤防与当地水利设施之间的关系，并督促地方政府落实主体责任，科学评估洪水对遗址本体的危害及发展趋势，建议该项目纳入当地水利设施建设项目统筹考虑，并按照涉建项目要求另行报批。突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
10	徽杭古道古徽道东线郎溪段	徽杭古道——古徽道东线郎溪段本体保护	项目范围和干预程度过大，缺少规划依据，未说明项目实施的紧迫性和必要性。突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
11	洞阳东吴墓	洞阳东吴墓保护展示	项目内容庞杂，措施内容和实施范围不清楚，未说明项目可行性与必要性。 保护棚、市政广场建设应按照涉建项目要求另行报批。突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
12	汤和墓	汤和墓本体保护	项目内容庞杂，实施范围和干预程度过大，拟修缮建筑非文物构成，未说明项目必要性与可行性。应进一步梳理项目内容、保护对象，加强墓室、石质文物的日常保养维护工作，突发抢险性项目应及时编制技术方案并报我局审批。	
13	阮鹗墓石刻	阮鹗墓石刻修缮	根据所报材料，阮鹗墓石刻保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议做好日常保养维护。	
14	南京巷钱庄	南京巷钱庄整体建筑修缮	根据所报材料，南京巷钱庄保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
15	滁州无梁殿	滁州无梁殿修缮	根据所报材料，滁州无梁殿保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
16	绩溪文庙	绩溪文庙修缮	根据所报材料，绩溪文庙保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
17	查济古建筑群	查济古建筑群四期查贵达宅、卢建英宅、查龙胜宅、查贵茂宅等18处单体维修	应对查济古建筑群此前修缮项目的实施情况和效果进行详细说明、评估，在形成阶段性成果后另行申报。注意在总平面图中明确标示文物构成、各单体名称、此前各期项目实施范围、本期项目实施范围等。确有严重险情的，建议梳理后直接编制抢险修缮方案报我局审批。	
18	泾县张氏宗祠	泾县张氏宗祠维修	根据所报材料，泾县张氏宗祠保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
19	石潭吴氏宗祠	石潭吴氏宗祠修缮	根据所报材料，石潭吴氏宗祠保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
20	稠墅牌坊群	稠墅牌坊群修缮	根据所报材料，稠墅牌坊群保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
21	溪头三槐堂	溪头三槐堂修缮	根据所报材料，溪头三槐堂保存状况总体较好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步核实文物建筑残损情况，提高项目内容的准确性和措施的针对性，并做好日常保养维护工作，尤其应做好排水系统疏导、屋面日常检修，结合日常保护管理及预防性保护做好病虫害防治。	

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
22	西递村古建筑群	西递村古建筑群耕乐堂	根据所报材料，西递村古建筑群耕乐堂保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
23		西递村古建筑群村前边溪、后边溪整治加固	根据所报材料，西递村古建筑群村前边溪、后边溪保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。涉及防洪需求的，应在更大范围内另行统筹考虑。	
24	宏村古建筑群	宏村古建筑群望湖楼	根据所报材料，宏村古建筑群望湖楼保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，核实拟修缮项目是否属于文物构成，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
25	花戏楼	花戏楼砖雕修复	根据所报材料，花戏楼砖雕保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
26		花戏楼木雕彩绘修复	根据所报材料，花戏楼木雕彩绘保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
27	唐模檀干园	唐模檀干园同胞翰林坊	根据所报材料，唐模檀干园同胞翰林坊保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
28	天柱山山谷流泉摩崖石刻	天柱山山谷流泉摩崖石刻修缮	根据所报材料，天柱山山谷流泉摩崖石刻保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	
29	许村古建筑群	许村古建筑群大邦伯祠修缮	根据所报材料，许村古建筑群大邦伯祠保存状况总体尚好，难以支撑所报项目的必要性。建议进一步勘查各主要病害残损，加强申报项目和措施的针对性，并注意做好日常保养维护。	

安徽省 2021 年度全国重点文物保护单位保护项目（不含安防消防防雷）计划

不予受理项目名单

序号	国保单位名称	项目名称	主要问题及建议	备注
1	禹会村遗址	禹会村遗址国家考古公园智慧景区项目建设	数字化项目不属于我局行政审批范围。	
2	大运河	大运河通济渠泗县段（东段）环境整治	该环境整治项目不属于我局年度项目计划审批范围，如涉及保护区划内建设活动，应按照《中华人民共和国文物保护法》相关条款依法报批。	
3	呈坎罗东舒祠、呈坎古建筑群	呈坎罗东舒祠、呈坎古建筑群蚁虫综合防治	白蚁防治项目不需在我局申报年度计划，相关技术方案由你局审批。应细化白蚁病害调查分析，合理明确治理范围；加强前期勘察，探明蚁害来源，制定针对性措施；应结合此前已批复的本体修缮项目一并实施病虫害治理。	
4	潜口民宅	潜口民宅保护利用	展示陈列项目不属于我局行政审批范围。	